

## EPOXY RAPID

Epoxy Rapid je transparentní, velmi rychle vytvrzující dvousložkové lepidlo na bázi epoxidové pryskyřice.

### Technická data:

|                            |                           |
|----------------------------|---------------------------|
| <b>Báze</b>                | Epoxidová pryskyřice      |
| <b>Konzistence</b>         | viskózní kapalina         |
| <b>Systém vytvrzování</b>  | chemická reakce           |
| <b>Otevřený čas*</b>       | cca 5 min.                |
| <b>Částečné vytvrzení*</b> | cca 10 min.               |
| <b>Plné vytvrzení*</b>     | 2 hod.                    |
| <b>Poměr mísení</b>        | složka A : složka B = 1:1 |
| <b>Teplotní odolnost</b>   | -40°C až +70°C            |

\*Hodnoty se mohou lišit v závislosti na okolních podmínkách jako je teplota, vlhkost a typ podkladu.

### Charakteristika:

- velmi rychle vytvrzuje
- rychlý nárůst pevnosti spoje
- vysoká lepicí síla

### Příklady použití:

- lepení běžných materiálů, jako je porcelán, keramika, šperky, sklo, kov, dřevo, dlaždice atd.

### Provedení:

**Balení:** hliníkové tuby se složkami A a B o celkovém obsahu 20 g

### Skladovatelnost:

Minimálně 3 roky od data výroby v neotevřeném původním obalu na suchém a chladném místě při teplotách +5°C až +25°C.

### Podklady:

**Stav povrchu:** čistý, suchý, soudržný, bez prachu a mastnoty

**Příprava povrchu:** Předběžná úprava není nutná. Lehkým přebroušením hladkých povrchů zlepšíte přídržnost lepidla.

**Typy povrchů:** Epoxy Rapid má dobrou přilnavost k většině běžných materiálů.

**Doporučujeme vždy provést předběžný test přilnavosti a kompatibility na každém povrchu.**



### Pracovní postup:

Odšroubujte zátky tub a jejich druhou stranou propíchněte plomby. Vytlačte potřebné množství lepidla z obou tub (poměr 1:1). Obě složky ihned důkladně promíchejte. Rozmíchanou směs zpracujte do 5 minut. Lepidlo naneste v tenké vrstvě rovnoměrně na jednu z lepených částí. Lepené části ihned spojte a přitlačte je k sobě po dobu alespoň 10 minut. Přebytečné čerstvé lepidlo ihned očistěte ředidlem, nebo odříznete ostrým nožem před úplným vytvrzením. Úplné vytvrzení je dosaženo po 2 hodinách.

**Čištění:** nevytvrzené lepidlo čistěte ředidlem a ubrousky **Soudal Swipex**. Vytvrzený produkt lze odstranit pouze mechanicky.

**Aplikační teplota:** +15°C až +25°C

**opravy:** stejným materiálem

### Bezpečnost:

Dodržujte běžné podmínky hygieny a bezpečnosti práce. Další pokyny viz. obal výrobku a bezpečnostní list

### Poznámky:

Po použití tuby dobře uzavřete.