

SKLENÁŘSKÝ TMEL

Vysoce kvalitní klasický sklenářský kyt. Velmi snadno se nanáší a vyhlazuje, po vytvrzení se nedrolí ani nepraská. Po vytvrzení přetřítelný běžnými barvami. Vyroben dle tradiční receptury.

Technická data:

Báze	plnivo, vysychavé oleje
Konzistence	pasta
Specifická hmotnost	2 kg/l
Obsah netěkavých látek	98%
Systém vytvrzování	fyzikální vysychání
Doba schnutí	povrchově zasychá po 2-4 dnech
Přetřítelnost	po 7 dnech
Aplikační teplota	od +5°C až +30°C
Tvrdość	nestanovuje se

Hodnoty se mohou lišit v závislosti na okolních podmínkách jako je teplota, vlhkost a typ podkladu.

Charakteristika:

- velmi snadno se aplikuje
- dobrá přilnavost na dřevo, kovy a sklo
- rychle zasychá
- dobře zpracovatelná pasta
- úprava konzistence a čištění fermeží
- vhodný pro interier i exteriér
- přetřítelný syntetickými a olejovými nátěry

Příklady použití:

- zasklívání tabulových skel do dřevěných a kovových ráků
- tmelení skleněných výplní skleníků
- různé utěšňovací a vyplňovací aplikace

Provedení:

Balení: kelímky 500g a 1kg, kartuše 600g, kbelíky 5, 25 kg

Skladovatelnost:

12 měsíců od data výroby v neotevřeném původním obalu při teplotách +5°C až +25°C.

Povrchy:

Vhodné podklady: Dřevěné i kovové okenní ráky, sklo. Nemá přilnavost na PP, PE, Teflon. Přilnavost na netradiční materiály doporučujeme předem ověřit.
Stav povrchu: Čistý suchý bez prachu a mastnoty. Nesoudržné části odstraňte. (zvětralé části dřeva, rez z kovových ráků apod.). Poškozené dřevo reprofilujte, naimpregnujte proti hnilobě a opatřete základním nátěrem, z kovu odstraňte nesoudržné části rzi a povrch ošetřete odrezovačem a antikoročním základním nátěrem.

Aplikační podmínky:

Pracujte v rozmezí teplot od +5°C do +30°C. Tmel před nanášením doporučujeme zpracovat jeho prohnětením. Před aplikací tmelu z balení v kartuši 600g doporučujeme pro snazší nanášení obsah předem vytemperovat na cca +30°C např. ponořením do lázně s teplou vodou (max. +50°C)

Pracovní postup:

Do drážky naneste tenkou vrstvu tmelu (při nanášení z kartuše dostatečně seřízněte aplikační špičku cca v ½ její délky). Tabuli skla uložte tak, aby rovnoměrně přilnula po celém obvodu okna a mechanicky ji zajistěte příponkami. Následně naneste finální vrstvu tmelu a uhladte sklenářským nožem.

Čištění: Náradí a pomůcky očistěte vodou a mýdlem ihned po použití.

Bezpečnost:

Dodržujte běžné podmínky hygieny a bezpečnosti práce. Další pokyny viz. obal výrobku a bezpečnostní list.

